

# FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA DE MONTEVIDEO


## Llamado Público (IM) N° 07/2022

### COMUNICADO N° 05 28/02/2023

#### II. Consultas:

##### Consulta N°6

En referencia a la Licitación mencionada, nos surge la siguiente duda: 1 - En la foto adjunta en el plano MSA DU 004-ARQ-PLN-004\_R2, se hace referencia a que hay que cambiar las celosías existentes por celosías de policarbonato alveolar replicando la estructura existente. ¿Nuestra pregunta es si hay que reconstruir las celosías con material en policarbonato alveolar 8 mm o si hay que mantener las celosías existentes y en caso de rotura o desperfectos se realiza las reparaciones necesarias?



#### Respuesta:

Hay que reconstruir las celosías con material en policarbonato alveolar 8 mm como indica el gráfico.