

FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA DE MONTEVIDEO

Llamado Público (IM) N° 01/2024

COMUNICADO N° 07
19/04/2024

I. Enmiendas:

Enmienda N°6

Nuevo día y hora de apertura de las ofertas:

Plazo para presentar las ofertas, martes 30 de abril 11:00hs.

Fecha de apertura: martes 30 de abril a las 11:10hs.

Enmienda N°7

Se adjunta:

- Lámina MSA ADM 007 ARQ PLA 309 Bancos de hierro y madera (dimensiones y cimentación) actualizada.
- Lámina MSA ADM 007 ARQ PLA 311 Detalle de piso de hormigón en mangrullo (no lleva viga perimetral) actualizada.
- Lámina MSA ADM 007 ARQ PLA 312 Niveles del terreno zona juegos (lámina nueva).
- Fotos modelo de mesa y sillas de hormigón, modelo mangrullo y hamaca nido de Polietileno con anclajes y detalles de pórticos modelo.

Fideicomitente

Fiduciario

Enmienda N°8

Sección 3: Especificaciones técnicas ítem 3.11, al final se agrega:

“Se realizará la sustitución total del juego Fortalecedor de Hombros (Solo existe el caño de anclaje principal).”

II. Consultas:

Consulta N°2

Paseo Prado. - ¿Qué tratamiento llevan las rampas existentes?

Respuesta:

La única rampa existente que se modifica es en la calle Lucas Obes, tal cómo se indicó en la visita de obra y se encuentra indicada en planos. Se solicita nivelación del plano inferior y adecuación correspondiente para que cumpla reglamentación vigente. El resto de las rampas existentes no requieran intervención.

Consulta N°3

Plaza 12.- De acuerdo a lo que se indica en memorias, hay que considerar varias opciones de ubicaciones y terminaciones. No nos queda claro cómo se presenta la cotización, ya que en el rubrado se optó por una de las alternativas, ¿se deben presentar las variantes o no?

Respuesta:

Se debe ofertar en un todo de acuerdo a lo solicitado en la planilla de rubrado, la cual representa una única opción.

Considerando:

- No se puede modificar el rubrado en ningún aspecto, no se debe cotizar ninguna otra variante de las referidas en la memoria.

Fideicomitente

Fiduciario

- Que la cancha queda en su lugar,
- Que la misma será de césped artificial,
- Que el drenaje se realizará en la forma que se encuentra indicada en el plano MSA ADM 007 ARQ-PLA-210.
- El metraje del rubro 2.4.1 (Hormigón con juntas) considera construir un pavimento de hormigón alrededor de la cancha.
- El metraje del rubro 2.4.2 (Green Block) será a colocar en lugar a definir adjunto al pavimento 2.4.1.
- El metraje del rubro 2.4.3 (Balasto Apisonado) será a colocar en lugar a definir adjunto al pavimento 2.4.1
- En relación al rubro 2.6.1 (drenaje en PVC ranurado con 3 puntos de inspección y conexión...) se deberá cotizar 57,3ml de acuerdo a lo indicado.

Consulta N°4

Plaza 12.- En la memoria hace referencia a detalles en los planos que no se corresponde con los planos presentados (falta detalle de ítem césped por ejemplo).

Respuesta:

Ver respuesta a consulta N°3.

Consulta N°5

Plaza 12.- ¿Se deben suministrar las luminarias?

Respuesta:

No, no se deben suministrar las luminarias.

Consulta N°6

Monte de la Francesa.- No encontramos plano de relevamiento altimétrico.

Fideicomitente

Fiduciario

Respuesta:

Se adjunta plano L12 niveles.

Consulta N°7

Monte de la Francesa. - Solicitamos detalle de pórticos para juegos

Respuesta:

Se adjunta imagen modelo de estructura de ejemplo, se debe respetar las dimensiones de 5" y 1/8" de espesor del caño de hierro, (se tendrá en cuenta que existen pórticos en el mercado que se suministran modelo y forma según catálogo establecido). presentar catálogo. Ver enmienda N°7.

Consulta N°8

Monte de la Francesa. - Módulo de mesa y 4 bancos prefabricados: Se trata de un modelo prefabricado? En el mercado hay varios, solicitamos dimensiones y/o indicación de modelo.

Respuesta:

El modelo debe ser similar al que figura en imágenes adjuntas, las dimensiones de mesas deben ser de (0,90 x 0,90 x 0,90m de altura), los bancos deben ser de (0,40 x 0,40 x 0,40m de altura), prefabricados de hormigón. - presentar catálogo.

Consulta N°9

Monte de la Francesa. - Bancos hierro y madera. Indica ancho, pero no el resto de las medidas.

Respuesta:

Se adjunta nueva lámina con dimensiones de bancos de hierro galvanizado y madera. Ver enmienda N°7.

Consulta N°10

Monte de la Francesa. - Para los mismos bancos, indica cimiento corrido en la memoria (punto 3.7) y dados en la lámina, ¿que corresponde?

Fideicomitente

Fiduciario

Respuesta:

Corresponde realizar cimentación con dados como figura en lámina nueva que se adjunta, (no se hace cimiento corrido).

Consulta N°11

Monte de la Francesa. - Reparación de juegos existentes: en el caso de juegos muy deteriorados pueden proponerse juegos nuevos?

Respuesta:

Se deben reparar todos los juegos existentes Pórticos de hierro, trepador y 2 sube y baja (las estructuras de hierro deben ser lijadas y pintadas con antióxido y dos manos de esmalte sintético color a definir, las hamacas de madera se deben reparar y en caso de estructura muy deteriorada deberán ser sustituidas.

Consulta N°12

Quinta del Miguelete. - Falta sanitaria, desagües pluviales.

Respuesta:

Se padeció un error en la publicación, se sube documentación que incluye el plano de sanitaria. Lámina MSA ADM 007 ARQ-PLA-411. Ver comunicado N°6.

Consulta N°13

Solicitamos se considere una prórroga de 7 días.

Respuesta:

Ver enmienda N°6.

Consulta N°14

En lo que respecta al rubrado de la Plaza de deportes n°12 Consulto ¿A cuál de las opciones que se encuentran en la memoria y en el plano corresponde los metrajes propuestos en el rubrado?

Fideicomitente

Fiduciario

Respuesta:

Ver respuesta a consulta N°3.

Consulta N°15

En la visita se entendió que nosotros debíamos optar por una solución y en función de eso proponer un rubrado con los metrajes y precios correspondientes por lo que hago la siguiente consulta, ¿Podemos entonces alterar el rubrado? Si es así ¿cómo se realizará la comparativa con el resto de los oferentes?

Respuesta:

Ver respuesta a consulta N°3.