



Fideicomitente Fiduciario

# FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA DE MONTEVIDEO

# Llamado Público (IM) Nº 32/2023

# COMUNICADO Nº 06 22/09/2023

# I. Enmiendas:

## Enmienda Nº8

Se publica:

Nuevos Formularios – Formulario N°3 y Formulario N°4 - MSA ADM 007-GEP-RUB-002

# II. <u>Consultas:</u>

# Consulta Nº6

Paseo Prado

- a. La memoria pide las rampas en 3 variantes en dimensiones, se indica que el rubro será por unidad contemplado cada variable, en el rubrado figura el ítem "rampa" general y 24 unidades sin sub rubros por tipos. ¿Consultamos si puede modificarse en el rubrado, abriendo el mismo en los 3 tipos solicitados según memoria?
- b. La cantidad en rubrado son 24 rampas. En nuestro estudio encontramos 20 + 1 reparación en cruce Lucas Obes. Hay 2 más en el sector donde se reconstruye toda la vereda, pero están indicadas como existentes (interpretamos que se hacen nuevas). Igualmente nos sigue faltando una

### Respuesta:

- a. No se puede modificar el rubrado.
- b. Se cotizan 24 rampas





Fideicomitente Fiduciario

## Consulta Nº7

### Plaza Nº12

- a. No indica instalación eléctrica, pero sí luminarias en el margen de la lámina A07. No está claro si hay que suministrar y colocar.
- b. Hay que retirar 3 columnas de alumbrado existente pero no indica nada de la instalación.
- c. No hay detalles de rampas y escaleras
- d. No indica dónde se reubica la cancha de fútbol tennis
- e. Pavimento de acceso a la garita policial. No sé si corresponde
- f. Indica mesa jueces y podio en planos, pero no se sabe cómo son
- g. Los arcos se reutilizan o son nuevos

## Respuesta:

- a y b. El reacondicionamiento eléctrico y lumínico esta por parte de la Intendencia de Montevideo/UTAP. No debe cotizarse.
- C, D, E, F, G. Ver respuesta en comunicado N°5.

## Consulta Nº8

Monte de la Francesa

a. Pavimento bajo mangrullo. En planos indica baldosa de caucho y en memoria dice SIN PISO (punto 3.6.1)

### Respuesta:

Ver comunicado N°5

## Consulta Nº9

Quintas del Miguelete

- a. Base en zona pavimentos de ladrillo. Tosca compactada, tosca cementada o arena cementada. Dice todas las opciones
- b. Espesor de pavimentos 10 cm en memoria y detalles. En el rubrado dice 8 cm. No sé cuál es. Si es 10 habría que modificar el rubrado.





Fideicomitente Fiduciario

c. Borde de pavimento de ladrillo. Viga de hormigón en rubrado y memoria. Pero dice ver detalle y el detalle es ladrillo armado.

#### Respuesta:

- a. Según detalle 1 / Sección AA y BB. Se aclara que en el sector donde se colocan los ladrillos de forma vertical, se agrega una capa de arena cementada para mejorar la adherencia.
- b. El espesor es de 10cm. Se agrega rubrado corregido.
- c. La viga de hormigón en el rubrado y la memoria hace referencia a la viga perimetral longitudinal según detalles 02A y 02B. Mientras que el borde del pavimento de ladrillo hace referencia al detalle 1 / Sección AA y BB.