

FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA DE MONTEVIDEO

Llamado Público (IM) N° 32/2023

COMUNICADO N° 05
21/09/2023

I. **Enmiendas:**

Enmienda N°7

Se agrega:

- L2 Planta modificada
- L7 Detalles anexos

II. **Consultas:**

Consulta N°2

1. Plaza 12

- a. Arcos – se reutilizan los existentes o deben ser suministrados nuevos?
- b. Eléctrica – no queda claro el alcance, en planos se grafican columnas y luminarias, corresponde cotizar? En caso afirmativo solicitamos detalle.
- c. Mesa Jueces / Podio – no encontramos información en memoria de que se trata, aparecen en plano, se deben cotizar? En caso afirmativo solicitamos detalle.
- d. No encontramos detalles de rampa y escalera, solicitamos puedan enviarlo.
- e. Dónde se reubica cancha de fútbol tenis?
- f. El pavimento de acceso a la garita policial corresponde cotizarlo, en caso afirmativo, podrían indicar material?

Fideicomitente

Fiduciario

g. De qué es el pavimento del sendero que se rectifica detrás de los arcos?

Respuesta:

- a) Si, se utilizarán los existentes.
- b) El reacondicionamiento eléctrico y lumínico está por parte de la Intendencia de Montevideo/UTAP. No debe cotizarse.
- c) No está prevista la colocación para esta etapa.
- d) El desnivel existente en los 2 sectores del predio actualmente, son de aproximadamente, 0,36 mts, una vez que la cancha esté reubicada se replanteará la zona de rampa y escalera, y/o rampa únicamente.
Se adjunta detalle de lo actual que será modificado con la obra. Pero dependerá de la línea de alumbrado. Ver enmienda N°7.
Se considera que para cotizar podría realizarse solo una rampa de Hormigón de 3 mts de ancho salvando el desnivel estimado. Por la rampa pasaran camiones para el mantenimiento de alumbrado, y o cancha.
- e) No está prevista la ubicación en esta etapa de obra.
- f) No en esta previsto en esta etapa.
- g) Lo graficado es el pavimento de hormigón en color gris y luego una faja de césped natural en color verde.

Consulta N°3

2. Monte Francesa

a. Piso caucho, corresponde cotizarlo, en planos se gráfica, en memoria indica sin piso, y no se encuentra en el rubrado. En caso afirmativo solicitamos detalle constructivo, si lleva borde, etc.

Respuesta:

El piso de baldosa de caucho en pavimento de mangrullo corresponde cotizarlo según se encuentra en rubrado 3.4 y en memoria rubro 3.5.4 se indica con un contrapiso de hormigón Fck 150 kg/m².

Aclaración: el mismo debe de ser de 10 cm de espesor con viga perimetral según las dimensiones que se indican en nuevos gráficos con una malla electrosoldada de 15 x 15 cm, diámetro 3,8 mm colocada a un tercio de la altura. Ver enmienda N°7.

Fideicomitente

Fiduciario

La composición del Hormigón será similar a la mencionada en Rubro 3.3 ALBAÑILERÍA de memoria descriptiva con la variante de la dosificación mencionada Fck 150 kg/m².

Consulta N°4

3. Quinta Miguelete

- a. Detalle luminaria L02 montada sobre poste de 3.5 mt
- b. Sanitaria: indicar punto de acometida

Respuesta:

- a. No se presupuesta el rubro luminaria.
- b. El punto exacto se verá en obra.

Consulta N°5

Solicitamos puedan rever el plazo de prórroga otorgado, y considerar unos días más.

Respuesta:

Por el momento no se dará más prórroga.