

FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA DE MONTEVIDEO

Llamado Público (IM) N° 16/2023

COMUNICADO N° 12
31/07/2023

II. Consultas:

Consulta N°134

Cuáles son las tareas que debe realizar el sobrestante, es excluyente que esté recibido?
Debe tener experiencia de 5 años en esa tarea?

Respuesta:

Será responsable por la asistencia a la jefatura de obra, en tareas básicas de control de obra.

Deberá tener título de egreso de estudios terciarios y experiencia de 5 años en la tarea.

Consulta N°135

¿Tendrán ustedes algún plano de albañilería o similar en donde se pueda apreciar la ubicación del nicho de acometida de ute?

Ya que en los planos que nos suministraron no se encuentra la ubicación del mismo.


En caso de no tener ningún plano CAD o PDF en donde se pueda ver la ubicación del mismo, ¿tendrán la distancia entre el tablero CDP y el nicho?

Fideicomitente

Fiduciario

Respuesta:

Ver lámina A03 y Capítulo B de Instalaciones Eléctricas en Sección 3. La ubicación del nicho de acometida de UTE y CGP es próxima al Acceso Sur del edificio, se adjunta planta con ubicación.



Consulta N°136

No identificamos cual es esta estructura a la que hacen referencia. ¿Pueden mandar detalle?

Respuesta:

Ver detalle D04 en lámina A20. Se adjunta detalle de Estructura Metálica Tubular 500.

Fideicomitente

Fiduciario

DETALLE ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR 500

